Motorkontrollampe lyser fejlkode P0116 Kølevands-temperatur sensor 1 urealistisk signal

08-02-20	SAAB 9-5 SE 2001	VN 57155	253.695 km		
tid	Efter km kørsel	Motor temp.	Hastighed	Motorlampe	Fejlkode
11:17:00	23 km	66°	0	Tændt efter 20 km	P0116
	Stop pause ca. 2 timer		0		
13:26:00	Start igen motor ikke varm endnu	59°	0	lampe tændt	P0116
13:47:00	kører ca. 5 km stop nulstiller fejl	85°	0	Nulstillet	0
14:00:00	Kører ca 3 km og stopper pause		0	ikke tændt	0
14:25:00	kører hjem ca. 15 km		0	ikke tændt	0
14:45:00	Hjemme	78°	0	ikke tændt	0